

「M3i ZERO」改造対策



改造プロセス:

1. 「F_CORE_v1.6.1」と最新カーネルは MSD に導入し（任者は利用のマジコンは国際版ですから、英語版のカーネルを選択し）
2. MSD はマジコンの MSD SLOT に挿し込みます
3. ファームアップケーブルとマジコン本体を連結し（本体とファームアップケーブルの表面には矢印があり）
4. 連結したファームアップケーブルは PC の USB スロットに挿し込みます。すると、マジコン本体の中の LED が赤になって点滅し
5. 35秒間くらいかかって LED が滅灯し、アップデート大成功(^0^)

[\[F CORE v1.6.1\]](#)（「GMP-Z003」と表示のマジコンはこのパッチを利用しなければならない）

改造動画

http://www.youtube.com/watch?v=cZL00BhLwfo&feature=player_embedded

注意事項:

1. M3i Zero 本体の LED がずっと点灯状態
原因: カーネルアップデートファイルが見つけません
解決
 - アップデートファイルは解凍したと確認
 - MSD にアップデートファイルを導入したと確認
 - MSD 本体のはのタイプはマジコンに対応出来ますか（FAT/FAT32の MSD と SDHC カード）
 - MSD カードの金端子には汚物はないと確認

2. 本体 LED が光らない

原因：電力を供給することがない

解決

- パソコン本体にある USB ポートの電力の有無を検査し
- M3i Zero とファームアップケーブルの連結を検査し（本体とファームアップケーブルの表面にある矢印により連結し）

3. 本体 LED はフラッシュ一回だけ

原因1：カーネルのアップグレードファイルは認識失敗

解決

- [カーネル](#) のアップグレードファイルを検査して、必要の時改めてカーネルのアップグレードファイルをダウンロードしてください。

原因2：M3i Zero のハードウェアはエラになります、アップデート出来ません。

解決

- 販売店あるいはサービスセンターと連絡して修理させています。

4. アップグレードされた後、DS 本体カートに挿入し識別がされますが、M3i zero システムにはいられない

原因1：カーネルのアップグレードバージョンは DS 本体システムに対応出来ない

解決

- 最新バージョンのカーネルをダウンロードし

原因2：システムファイルをインストールしないたり不完全にインストールされたり、あるいは、システムファイルが見つからない

解決

- M3i zero のシステムファイルに正しくインストールするかどうか検査し、かつカーネルのバージョンに対応するかどうか確認し
- MSD カードが正しいかどうか検査し、必要なとき MSD カードをフウマートし再びシステムフォルダーし

5. アップデート後、DS 本体にささったマジコンと認識できない

原因1：M3i zero のカーネルは正しくアップデートしていない

解決

- カーネルのアップデートをもう一度してください。アップデートをしばらくお待ちください。途中でアップデートを中止しないでください。

原因2：M3i zero と DS 本体のスロットとの接触不良。

解決

- M3i Zero 取り出してから、もう一度スロットに挿入し。必要でしたら、M3i zero の金端子をキレイにし

原因3：M3i Zero は故障品の可能性がある

解決

- 購入店と連絡し返品交換または修理を要請し